

Limpieza/pulido*.		Vidrio	Metal	Piedra	Kera- mik	Plástico	Aplicación	Almacenamiento	Instrucciones de procesamiento	Ayudas
Polvo pulidor de cerio	BO CE2601EU/20EU	✓					"Eliminación de arañazos de pelo Pulido de superficies de vidrio esmerilado".		Mezclar el polvo de pulido con agua hasta formar una pasta y aplicar la pasta sobre la superficie a tratar. A continuación, pulir previamente con el fieltro de pulido (BO 5007901).	Agua Filtro pulidor BO 5007901
Abrillantador de cristales VELOX Polisan 2	BO 5007913 (200 g) BO 5007903 (1.2 kg)	✓		✓			" Eliminación de arañazos leves Eliminación de marcas de succión de goma Eliminación de bruma de silicona Eliminación de todos los contaminantes del cristal El pulido en la industria del vidrio, las piedras preciosas y la óptica".		" Resistente a las heladas hasta -15°C Agitar bien antes de usar Si se seca, reprocesar con agua destilada (luego proteger de las heladas) En el caso de manchas de silicona, es aconsejable tratar previamente la superficie a tratar con ácido acético diluido. para trabajar".	"ieltro de pulido BO 5007901 Almohadilla de pulido
Vetropol	BO 5002910	✓					Limpieza / Elimina de forma eficaz: la suciedad muy adherida, las marcas circulares y las veladuras, los arañazos pequeños y minúsculos, así como los primeros signos de corrosión del cristal	"fresco (sin heladas), seco 1 año	Agitar bien antes de usar	Filtro pulidor BO 5007901 Esponja de plástico paño de algodón
Líquido de pulido 3M™ 60150	BO 5300806	✓					" elimina arañazos pequeños y diminutos, remolinos y bruma Para pulir pequeñas imperfecciones como rayas, quemaduras, cal y restos de silicona. se apoya en el cristal".	3 años	Agitar bien antes de usar	Filtro pulidor BO 5007901 Esponja de plástico paño de algodón
XtraClean	BO 5886004 (20 g) BO 5886001 (100 g) BO 5886003 (5 kg)	✓	✓	✓	✓	✓	"Eliminación de suciedad de construcción, depósitos calcáreos, residuos de cemento, óxido repentino, ácido úrico Eliminación de diversas pinturas, barnices, depósitos de aceite, eliminación de residuos de silicona"	3 años	Más productivo con una superficie más caliente	Paño de microfibra BC 5056000

*Limpie primero con agua la superficie a limpiar para evitar daños mecánicos causados por granos de arena u otras suciedades.

Limpiacristales		Vidrio	Metal	Piedra	Kera- mik	Plástico	Aplicación	Almacenamiento	Instrucciones de procesamiento	Ayudas
Limpiacristales de alta calidad	BO 5107805 (1 l) BO 5107807 (10 l) BO 5107806 (28 l)	✓					"Limpieza de mantenimiento, Eliminación de suciedad ligera"	Sin límites	Los mejores resultados se obtienen si se limpia con un paño limpio poco después de la aplicación sin dejar que se seque. No es adecuado para la limpieza previa al encolado UV. Sólo para limpiar después del pegado.	"Papel de limpieza de baja pelusa BO 5141617/25 Bayetas de microfibra BC 5056000
Limpiador de espuma	BO 5107900	✓			✓	✓	"Limpieza de mantenimiento, Eliminación de suciedad ligera"	Sin límites	No es adecuado para la limpieza previa al encolado UV. Solo para limpiar después del pegado.	Papel de limpieza de baja pelusa BO 5141617/25

Limpiador especial		Vidrio	Metal	Piedra	Kera- mik	Plástico	Aplicación	Almacenamiento	Instrucciones de procesamiento	Ayudas
Limpiador especial	BO 5107911 (1 l) BO 5107912 (28 l)	✓	✓	✓	✓	Goma	Desengrasado, prelimpieza para pegado de vidrio	Sin límites	Utilizar sólo en locales bien ventilados	" Papel de limpieza de baja pelusa BO 5141617/25 Bayetas de microfibra BC 5056000"