



Montageanleitung B0 52 052 46

Mounting Instructions



1 x



1 x







1 x





1 x



1 x



t = 5	l = 8	c = 1 x 45°
t = 6	l = 10	c = 2 x 45°
t = 7	l = 10	c = 3 x 45°
t = 8	l = 12	c = 4 x 45°



PZ 2
2 Nm

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.
Subject to technical modifications, misprinting and other errors excepted from guarantee.

[mm]

09/15